

## 蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

### 一、基本情况

企业名称：蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址：蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人：关全友 电话：7522316 邮编：514162

企业现场负责人：李军 电话：13825973856 职务：主任

企业类型：国控重点污染源 省控重点污染源 其它

二、生产情况 未生产 试生产 部分生产 正常生产 限期治

理 停产 季节性停产 关

是否有未经环评审批的项目：否 是 进度或审批文号：环审(2002)313号

是否执行环保“三同时”：是 否

是否有未经环保竣工验收投产情况：否 是 审批文号：环审(2004)1109号

### 四、污染防治设施运行情况

自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函（2010）217号

自动监控数据是否经过有效性审核：是 否

自动监控设施是否正常运行：是 否

主要污染物自动监测数据： $SO_2$  4.55 $\mu g/m^3$ 、 $NOx$  192.88 $\mu g/m^3$ 、烟尘 7.58 $\mu g/m^3$

近期是否超标排污：否 是 超标情况：

是否利用旁路或暗管等规避监管方式排放污染物：否 是

是否规范化设置排污口：是 否

负责人对上述检查记录确  
认无误。

签名（盖章）：

无异议。  
何学

检查人员签名及执法证号：

李伟强 (11106004)

其他参加人员签名：

夏培红 (11150094)

何中河 (11150094)